

熱膨張測定試験(試験例)(基準温度20°C)

単位(%)

製品	温度	20	100	200	400	600	650	800	900
フジパーライト(普通品)		0	-0.15	-0.403	-0.500	-0.574	-1.114	-	-
フジパーライト(高温用)		0	0.003	0.009	0.015	0.021	0.02	-0.078	-0.291

